

ПАМЯТКА

Субъектам торговли, реализующим велосипеды детские

Характерные недостатки продукции, которые можно выявить при визуальном осмотре

В нарушение требований п. 2 ст. 7 ТР ТС 007/2011 в велосипедах для детей дошкольного возраста (высота седла от 435 мм до 635 мм 0



Отсутствует защитное устройство, закрывающее наружную поверхность касания цепи с ведущей звездочкой



Расстояние по горизонтали между плоскостью симметрии велосипеда и внутренней торцевой поверхностью каждого ролика составляет менее 175 мм

- В велосипедах детских с цепной передачей не оборудованы тормозной системой, тормозная система работает с заеданиями;
- имеется набегание цепи на вершины зубьев звездочки и сбрасывание цепи;
 - имеются острые выступающие края деталей велосипедов, которые могут соприкоснуться с телом пользователя в процессе езды;
 - выступы, длина которых превышает 8 мм, не закруглены; имеются выступы на верхней трубе рамы;
 - концы руля не снабжены ручками или заглушками;
 - в велосипедах для младших школьников и подростков отсутствуют световозвращатели;
 - конструкция велосипеда не обеспечивает возможность установки системы освещения, световозвращающих элементов сигнальных устройств;